



INTEGRAL SERVICES & MARITIME LOGISTICS
CI INTERSERVICES
NIT. 900.425.888-2



CERTIFICADO DE RECEPCION Y DISPOSICION DE DESECHOS MARPOL
MARPOL CERTIFICATE RECEPTION AND DISPOSAL OF WASTE AND SLOPS-SLUDGES

Certificado N° 0516

Certificate N° 0516

Certifica que el buque: **MANIZALES**
Certifies that the ships: **MANIZALES**

Nombre del buque: Name of the ship: MANIZALES	Agencia: ADUANERA Agency:
Número IMO: 9567257 IMO number:	Estado de abanderamiento: Flag state: PANAMA (PA)
Propietario o armador: Owner: MANIZALES	Número o letras distintivos: Distinctive number or letters: 3EQS2
Fecha y hora de la descarga de desechos: Waste discharge date and time: 06 MARZO 2019	Desde: 10:15 Lt Hasta: 10:50 Lt
Tipo de buque: ☐ Petrolero ☐ Químico ☐ Granelero ☐ Buque portacontenedores Type of the ship: ☒ Oily Tanker ☐ Chemical Tank ☐ Bulk carrier ☐ Container	
☒ Otro buque de carga ☐ Buque de pasajeros ☐ Buque de transbordo rodado ☐ Otro (especifíquese) Other cargo ship ☐ Passenger Ship ☐ Ro Ro ☐ Other (specify)	

Categoría - BASURA GARBAGE- Category	Cantidad M3 Quantity M3
Residuos peligrosos, Hazardous waste	N/A
Residuos sólido basura Garbage solid residues 1) Cat. A - Plastic: 2.10 m³ 2) Cat. B - Food Waste: 3) Cat. C - Domestic Waste: Glass 1.18 m³ 4) Cat. D - Cooking Oil: 0.01 m³ 5) Cat. E - Incinerator Ash: 6) Cat. F - Operational Waste: 7) Cat. G - Animal Carcass: 8) Cat. I - E Waste: 0.19 m³	4.0 M3
Otros desechos (especifíquese) Other wastes (specify)	
TOTAL AMOUNT IN M3	4.0 M3

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá
10 MAR 2019
Calisto Barrios
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

Confirmamos que los desechos mencionados fueron recibidos We confirm that the mentioned wastes were received CI INTERSERVICES SUPER COMPANY 900425888-2 Firma & sello de la Compañía Signature & Company stamp	MANIZALES CAPTAIN Firma/sello del Capitán del buque ó C/M Signature & Stamp Master or C/M
--	--

Excelente Desempeño a Sus Servicios

NOMBRE DEL BUQUE

Name of ship: Maurizales

NÚMERO OFICIAL O DISTINTIVO DE LLAMADA

Official number or call letters: 3EQ\$2

OPERACIONES EN ESPACIOS DE MÁQUINAS (TODOS LOS BUQUES)

OPERACIONES DE CARGA/LASTRE (PETROLEROS) * (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE).

OPERACIONES RELATIVAS AL ANEXO VI. MARPOL.

Machinery space operations (all ships)

Cargo/ballast operations (oil tankers) * (Delete as Appropriated).

Annex VI MARPOL Operations.

FECHA Date	CÓDIGO (LETRA) Code (letter)	PUNTO (NÚMERO) Item (number)	REGISTRO DE OPERACIONES/ FIRMA DE OFICIALES ENCARGADOS Record of operations/signature of Officers in charge
March 2 nd 2019	I		15 ppm OWS tested - OK. Ch. Eng. Vladimir Rey
March 5 th 2019	I		Inspected by class membrane and plate packs. OWS tested - OK. Ch. Eng. Vladimir Rey
March 6 th 2019	C	11.1	Sludge TK 23 B.
		11.2	21.7 m ³ .
		11.3	11.3 m ³ .
March 6 th 2019	C	12.1	Ch. Eng. Vladimir Rey Cortageca de Indios. Transferred 11.3 m ³ sludge to truck from sludge TK 23 B - On P.O.B. Ch. Eng. Vladimir Rey
FIRST QUANTUM MINERALS LTD Cobre Panamá			
10 MAR 2019 Cathia Bayonas Oficial de Ambiente			

Punta Rincon International Terminal

FIRMA DEL CAPITAN

Master's signature: _____



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

REUNION DE PRE-ARRIBO PRE-ARRIVAL MEETING

Cobre Panamá

DATE / FECHA: 08/03/2019

HOUR / HORA: 08:00

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO MN-MANISALIS

IMO# 9567257

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	VICTOR CEBALLOS	3-87-2227	ESTIBADOR	OPC	Victor C
2	Pablo Gonzalez	4-148-925	SUPERVISOR	FCD	Pablo Gonzalez
3	DAVID CHAVEZ	9-700-1747	ESTIBADOR	OPC	David Chavez
4	Andres Alaniz	4-728-2194	Estibador	OPC	Andres Alaniz
5	MARCO RUEDA	8-237-515	Estibador	OPC	Marco Rueda
6	FRANCISCO SOLIS	PD6092314	AGENTE	ITPSA	Francisco Solis
7	ELVIS LOPEZ	1-703-1697	OPIP	FCD	Elvis Lopez
8	Josue Palacios	8-871-2461	AGENCIA	ASA	Josue Palacios
9	José Carlos BARRIOS	8-865-274	Agente	ASA	José Carlos Barrios
10	Josue Calvo	4-769-1933	SUPERVISOR	OPC	Josue Calvo
11	Erick Alvarez	8-381-42	Estibador	OPC	Erick Alvarez
12	EMIL ESPINOZA	3-714-744	ESTIBADOR	OPC	Emil Espinoza
13	Luis Enrique Delgado	3-95-121	OPERADOR	O.P.C	Luis Enrique Delgado
14	Orlando Jerez	8-239-231	Estibador	OPC	Orlando Jerez
15	Manuel Walker	1-38-511	Estibador	"	Manuel Walker
16	Luis A. Mitchell	3-702-1638	"	"	Luis A. Mitchell
17	Osma Gambolati	3-726-2095	"	"	Osma Gambolati
18	Saúl Gracia	3-730-229	Estibador	O.P.C	Saúl Gracia
19	Saúl Gracia	3-738-409	Estibador	OPC	Saúl Gracia
20	Juan I. Barrera	3-738-611	Estibador	OPC	Juan I. Barrera
21	Jarandir D	3-729-291	Estibador	O.P.C	Jarandir D
22	SORLHAY W. PAWLOZ	3-702-2359	Estibador	O.P.C	Sorlhay W. Pawloz
23	JUVENAL ROMERO	3-77-2210	OPERADOR	O.P.C	Juvenal Romero
24	KOVIN E. FOLLORE	3-124-349	ESTIBADOR	O.P.C	Kovin E. Follore
25	RODRIGO ALBA	3-82-103	Estibador	O.P.C	Rodrigo Alba
26	Francisco Ascar	2-7231502	Inspector	Aduanas	Francisco Ascar
27	Abn Sarramp	9-713-2069	Inspector	Aduanas	Abn Sarramp
28	Marcos Uribe	9-701-181	Inspector	ADUANAS	Marcos Uribe
29	IRVIN DE OVALDIO	3-708-2457	Piloto	P.R. Bay Pilot	Irvin de Ovaldio
30	Raymond Gomez	8-125-1022	Cafetero	FCD	Raymond Gomez
31	Luis Prieto	8-781-1980	Rescate (FET)	FCD	Luis Prieto
32	Cerpe Saldoon	4-732855	Rescate	FCD	Cerpe Saldoon
33	Catherina Barreras	8-413-361	Coord. Ambiental	V.C.D.	Catherina Barreras
34	Emili Beltramiotti	2-7261-1910	Coord. Ambiental	ULPSA	Emili Beltramiotti
35	Wilyanis Lara	4-744-547	Supervisor	FCD	Wilyanis Lara
36	José MIGUEL	8-753-2246	CHEMICALS CLERK	FCD	José MIGUEL
37	Esteban May	8-75-2071	Supervisor	FCD	Esteban May
38	Josue Roman	8-833-1130	Supervisor OPC	OPC	Josue Roman
39	Carlos Lopez	4-737-1107	FORCERAN	U.P.SA	Carlos Lopez
40	Joaquin Muñoz	8-332-123	Supervisor	ULPSA	Joaquin Muñoz
41					

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

10 MAR 2019
Catherina Barreras
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON**
Punta Rincón Internacional Terminal

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 09/03/19 Hora: 2:15 pm

Presencia de Embarcación : SI: NO:

Inspector de Ambiente:

Nombre:

Numero IMO:

Cathia Bawias / Enil
Manisalas
9567257
Bathanco

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	no	no	/	
2	Hidrocarburos Liviano	no	no	/	
3	Hidrocarburos Pesados	no	no	/	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	no	no	/	
5	Otros.	no	no	/	
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	na			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			na	
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	no	no	/	
13	Líquidos (aguas residuales)	no	no	/	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	si	si	/	manf
15	Skimmers	si	si	/	
16	Absorbentes	si	si	/	
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	si	si	/	Pocos (si)

Firma del Oficial de Contaminación



Fecha: 08/03/19 Hora: 09:00 am

Presencia de Embarcación : SI: NO:

Inspector de Ambiente:

Nombre:

Numero IMO:

Cathia Barrios / Email: Bathance
mn-manisalas
9567 257

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	no	no	no	 
2	Hidrocarburos Liviano	no	no	no	
3	Hidrocarburos Pesados	no	no	no	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	no	no	no	
5	Otros.	no	no	no	
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	n/A			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			n/A	
DESECHOS					
12	Sólidos(plásticos, madera, entre otros)	no	no	no	
13	Líquidos (aguas residuales)	no	no	no	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	Si	Si	Si	
15	Skimmers	Si	Si	Si	
16	Absorbentes	Si	Si	Si	
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	Si	Si	Si	Peces.

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Cathia Barrios
Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional Terminal

Firma del Oficial de Contaminación

Minera  Panamá	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: Terminal H.I. **FECHA:** 08/03/2019
NOMBRE DE OBSERVADOR: Cathia Barrios / Empl. Barthancor

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI_ NO_ **NOMBRE DE EMBARCACIÓN:** MD-Manisales
CODIGO IMO: 9567257

DESCRIPCION
080319: 09am la embarcacion atraca en la Terminal H.I. Se realiza recorrido sin novedad.
080319: 2:30pm Recorrido sin novedad por reportar.
090319: 07:20am Se realiza recorrido sin novedad
090319: 2:15pm. Recorrido sin novedad
100319: 06:30am sin novedad que reportar.
100319: 9:20am Se nos reporta que en la bodega del barge se encontraba un saco abierto (rotura).



Cobre Panamá

Firma de Oficial de Contaminación

10 MAR 2019

Cathia Barrios
Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Terminal

Minera  Panamá	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Emili Bathancor
Zethia Bayrias Fecha: 08/03/2019

Lugar: Terminal H 1. Hora: 09:00 am

Nombre de Embarcación: mn-Manizales

Código IMO: 9567257

Observaciones: 190308: 09:00 am
Embarcación atracada del lado
estribor y popa sin incidencias que
reportar.
Según manifestante se descargaba
190310: 11:20 am. Saramba Manizales.
sin novedades que reportar.

 **FIRST QUANTUM**
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

18 MAR 2019
Cethia Bayrias
 Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

Firma de Oficial de Contaminación